

INFORME SOBRE LA ZONA ESPORTIVA DEL CAMP DE FUTBOL DE ELS PALLARESOS

En compliment de la Providència d'Alcaldia de data 25 d'abril de 2017, en relació a l'expedient iniciat per a l'atorgament de la concessió de l'ús privatiu de domini públic de les instal·lacions esportives del camp de futbol situades entre el Carrer Noguera i el Carrer de la Cerdanya dels Pallaresos, emeto el següent inventari de les instal·lacions esportives

INFORME

Havent realitzat inspecció tècnica de les instal·lacions esportives en data 2 de maig de 2017 es constata que en el recinte s'hi troben els següents béns.

1. Portereries: 4 portereries de Fútbol 7, dues de Fútbol 11 i dues de Fútbol sala.
2. Gespa artificial del camp de futbol
3. Sistema de bàculs de il·luminació camp de futbol
4. Sistema de grades amb seients de plàstic
5. Dues canastes de bàsquet
6. Dues zones de banquetes compostes per cadires de plàstic i cobert amb policarbonat.
7. Sistema de calefacció de gasoil amb recolzament d'energia solar compost per dipòsits i acumuladors.
8. Descalcificador
9. Sistema d'Alarma
10. Equipament dels banys i vestidors compost per banquetes , calentadors, miralls , dos radiadors elèctrics i aplics de les dutxes.
11. Vitrines amb marc de fusta i vidre.
12. Extintors.
13. Mobles dels despatxos dels àrbits i del fisioterapeuta compost per una camilla, taula i cadires.
14. Quadre elèctrics de la instal·lació general i del sistema de reg
15. Aplics d'il·luminació exterior encastats en la paret de l'edifici dels vestidors.

S'adjunten fotos

Els Pallaresos a 02 de maig de 2017

El Tècnic Municipal,

Saül Garreta Puig

